malexim®
FABRYKA FARB I LAKIERÓW



POŻERACZ RDZY

Polrust®

GRUNT NA ZARDZEWIAŁE POWIERZCHNIE

www.malexim.pl

Polrust®

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA DO MALOWANIA SKORODOWANYCH POWIERZCHNI STALOWYCH I ŻELIWNYCH

ZASTOSOWANIA

Na powierzchnie oczyszczone z rdzy do stopnia czystości St 3 według PN ISO 8501-1:1996. Polrust® wiąże się z podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po wyschnięciu doskonały podkład pod nawierzchniowe farby dekoracyjne.

Jako farba ochrony czasowej - jedna warstwa może chronić przed korozją od kilku do kilkunastu miesięcy (w zależności od warunków eksploatacji).

Do ochrony wieloletniej - jako podkład w zestawach z innymi materiałami malarskimi. Najdłuższą odporność korozyjną wykazują zestawy z farbami alkidowymi, chlorokauczukowymi i akrylowymi. Na podkład z Polrustu® można nakładać szpachle (akrylowe, epoksydowe itp.).

UWAGA!

NIE UŻYWAĆ DO ODTŁUSZCZENIA POWIERZCHNI BENZYNY, NAFTY I INNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW ROPOPOCHODYCH

KORZYŚCI

Polrust® jest stosowany tam, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie można przygotować podłoża obróbką strumieniowo-ścierną.

Polrust® przynosi wymierne efekty ekonomiczne: oszczędza czas i pieniądze, gdyż pozwala wyeliminować znaczną część kosztów mechanicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem.

Polrust® jest niezastąpiony przy malowaniu skorodowanych bram, krat, siatek, płotów, barierek, rur, blach, kątowników, a także kratownicowych konstrukcji stalowych hal, wiat itp.



SPOSÓB UŻYCIA

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Z podłoża skorodowanego należy usunąć rdzę luźno związaną z podłożem oraz łuszczące się stare farby.


Podłoże pokryte zendrą walcowniczą schropowacić. Szczególnie dokładnie oczyścić i wygładzić zadziory i spawy.

Każde podłoże przed malowaniem zmyć dokładnie roztworem wodnym preparatu Ekosolwent® w celu usunięcia zanieczyszczeń i zatłuszczeń. W środowiskach agresywnych korozyjnie (wielkomiejskie lub przemysłowe) należy podłoże dokładnie spłukać wodą w celu wymycia soli i pyłów pochodzących z zanieczyszczonej atmosfery.

Polrust®
JEST NIEPALNY I NIETOKSYCZNY

MALOWANIE

- Podłoże skorodowane zaleca się malować wilgotne, niecałkowicie wyschnięte po myciu. Najkorzystniej jest malować w temperaturze 15-30°C. W czasie upałów należy schłodzić podłoże zimną wodą do temperatury poniżej 30°C.
- Polrust® przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba ma lepkość przeznaczoną do nakładania pędzlem. W razie potrzeby lepkość dostosować wodą pitną w ilości do 5%. Porust® nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem lub przez zanurzenie.
- W zwykłych warunkach atmosferycznych (temperatura 20 ± 23°C, wilgotność powietrza 50 ± 5%), pyłosuchość uzyskuje się po 30 min., a suchość w dotyku po 1h. W czasie wysychania powłoka Polrustu® zmienia barwę z beżowej na czarną. Po wyschnięciu powstaje czarna trwała powłoka ochronna, na którą można nanosić dekoracyjne farby nawierzchniowe.
- Pełne wyschnięcie następuje po 8 h. W niskiej temperaturze i dużej wilgotności otoczenia, czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
- Wydajność malowania do 10 m²/l. W zależności od rodzaju rdzy, chropowatości podłoża, kształtu i rodzaju konstrukcji oraz metody aplikacji, wydajność praktyczna może się zmniejszyć.



malexim®
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

Ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa
tel. 22 744 23 90, 22 744 23 91
e-mail: biuro@malexim.pl
www.malexim.pl